



称重显示控制器---选型表

输出接口

B-1 C	称重显示控制器
	输出接口:没有可省略
A1	4-20mA
S1	RS-232接口
S2	RS-485接口

称重显示控制器说明：

50次/秒的采样速度，基本误差 $\pm 0.05\%F \cdot S$ ，
显示范围-19999~50000

配接称重传感器，适用于测量与控制。5键操作方式

输出激励电压10V，电流大于200mA

毛重、净重、零位跟踪、去皮、峰值、谷值等功能

外形尺寸：160 × 80（横/竖）

仪表电源：220V AC

