



皮带秤控制器---选型表

模拟量输出	A0	无模拟量输出	皮带秤控制器说明： 适用于定速、变速两种模式的皮带秤控制 可以用于单纯的测量累积，也可以用于控制皮带速度，使瞬时流量趋于恒定的设定值 9位LED切换显示累积重量、皮带速度、静态重量、给料速度 外形尺寸：318×104（横） 仪表电源：220V AC
	A1	输出4mA~20mA	
通讯接口	S0	无通讯接口	
	S1	RS-232接口	
	S2	RS-485接口	
大屏显示器接口	D	有大屏显示器接口，没有可省略	