



智能扭矩仪---选型表

外形尺寸	A	横式160×84×182 (W×H×L) (铝壳)
显示方式	2	测量值 (5位红色)
输入信号	G	标准型
	M	mV型
报警点数量	T	T0: 无报警 T1~T2: 1~2点报警
变送输出	A0	无输出
	A1	电流输出 (4~20) mA、(0~10) mA或 (0~20) mA
	A2	电压输出 (0~5) V DC、(1~5) V DC
	A3	电压输出 (0~10) V DC
	B0	无外供电源
外供电源	B1	外供+/-15V DC
通讯接口	S0	无通讯接口
	S1	RS-232接口
	S2	RS-485接口
仪表电源	V0	220V AC

智能扭矩仪说明:

配接 (5~15) kHz频率输出的扭矩传感器, 基本误差 ± 0.05%

显示平均, 8段折线, 峰、谷值, 按键清零等功能, 5位LED显示

绝对值报警等多种报警方式可设

