



定量控制仪 ---选型表

定量控制仪说明：

用于液体的定量罐装或配料控制，基本误差 $\pm 0.2\%$

F · S

大阀、小阀二级控制或一级控制

下料过程中流量下限报警输出

8位总量，6位批量显示



输入信号

I	电流
V	电压
K	脉冲

外供电源

B0	无外供电源
B1	外供24V DC，误差小于 $\pm 5\%$ ，50mA
B2	外供24V DC，12V DC两组电源
B3	其它

通讯接口

S0	无通讯接口
S1	RS-232接口
S2	RS-485接口

独立供电，全隔离，2400~19.2k
仪表地址0~99，应答延迟小于500 μs)

仪表电源

V0	220V AC
V1	24V DC
V2	12V DC

打印功能

P P表示带打印功能，不带可省略

非标准功能

N N表示非标功能